

ESTADO SITUACIONAL DEL COLEGIO MEDIANTE TESTIMONIOS FOTOGRÁFICOS A LA TRANSFERENCIA DE LA GESTION 2016-2018 A GESTIÓN 2019-2021

Presentamos las imágenes correspondientes a lo que se refiere la transferencia de gestión 2016 – 2018 a la Gestión entrante 2019-2021, mediante un Diagnóstico fotográfico al recibir la Gestión.

I. Edificio I: Biblioteca y Capítulos

1.1. Primer Piso

▪ Biblioteca



Se encontró tesis, libros y revistas en desorden, con una codificación duplicada.

▪ Batería de baños y cuarto de herramientas continuo





Se encontró los baños tanto de mujeres como de varones con una fuerte pestilencia, sin dispositivos de papel higiénico ni dispensador de jabón. El cuarto de herramientas se encontró con ladrillos y las paredes con humedad.

- **Capítulo de Zootecnistas - Industrias Alimentarias**



Oficinas solamente con un escritorio y sillón. Una oficina para dos capítulos.

1.2. Segundo piso

- **Capítulo de Civiles – Minas**



Oficina solamente con dos escritorios con sus sillas, un frigobar, reposteros en las paredes, mesa de centro con su alfombra en el piso, piso y paredes en buen estado, cables sueltos por la pared y piso.

- **Capítulo de Agrónomos - Forestales**



Se encontró en la oficina dos escritorios con sus sillas, muebles, mesa de centro con su alfombra en el piso en buen estado, piso y paredes en buen estado, en una de las ventanas sus vidrios están rotos y están separadas haciendo que ingrese el agua de lluvia. Una oficina para dos capítulos.

- **Cuarto de Guardián**



La parte superior de la puerta se encontró sin vidrio y cubierto con una cartulina.

1.3. Tercer Piso

- **Sala de Star Auditorio**





Se encontró mesas y sillas en desorden, las paredes manchadas y en algunas partes la pintura deteriorada


- **Servicios higiénicos de Auditorio**



En cuanto a los SS.HH. se encontraron sin agua y con una fuerte pestilencia, los baños no tienen los dispositivos para papel ni tampoco dispensador de jabón, falta espejo en baño de varones. Por las noches no llega el agua, especialmente para el uso de los baños.

1.4. Cuarto Piso

- **Karaoke**



Se encontró un ambiente con muebles, televisor 49", equipo subwoofer y paredes en buen estado.

- **Azotea - Servicios Higiénicos.**



En la azotea se encontró un tanque a ras de piso con un filtro en mal estado y sucio en su interior, los servicios higiénicos desabastecidos de agua, no se tiene ventilación.

II. Edificio II: Oficinas Administrativas

2.1. Primer Piso

- **Decanto – Sala de Reuniones**





En la oficina de decanato se encontró un escritorio su respectiva silla en buen estado, un estante con revista y trofeos, las paredes están en buenas condiciones. En la sala de reuniones se encontró una mesa grande con una rajadura, un estante con puertas en buen estado y una vitrina. Filtraciones de agua al costado de la ventana.

▪ **Secretaría – Recaudación – Administración**



Las oficinas se encontraron amobladas, excepto la oficina de recaudación, quien se encuentra al descubierto, con una puerta no fija, muy flexible. Los procesos en dicha oficina se vienen realizando con fichas y de forma manual. Piso y pared se encuentran en buen estado.

- **Almacén de oficinas Administrativas**



Se encontró una fotocopiadora en regular estado y cosas en desorden.

- **Caseta Acelerográfica.**



Techo, con bastante filtración de agua de lluvia e incluso ingresando al equipo acelerográfico, paredes con pintura deteriorada.

- **Cafetín.**



El cafetín no se encuentra implementado, tiene sillas de plástico desordenadas, se encontró una cocina vieja que al parecer hay fuga de gas, ollas y utensilios viejos y en desorden, las paredes manchadas, Un TV 49" en buen estado.

2.2. Segundo piso

- **Laboratorio de Computo**




Se encontraron 22 computadoras, 26 escritorios y 26 sillas, el ambiente esta acondicionado con Ecran, proyector, equipo subwoofer y pizarra. Pizarra en mal estado (pata rota), cosas desordenadas en la parte trasera del aula, paredes sucias. Paredes sucias

- **Audiovisuales**



Se encontró un ambiente acondicionado con 40 carpetas unipersonales, proyector, Ecran, equipo de sonido, las paredes están sucias.

- **Oficina de informática**




Se encontró un ambiente con dos escritorios, 3 sillas, las paredes están manchadas, los cables del internet están al descubierto

- **Capítulo de Sistemas - Industrial**



Se encontró un ambiente con dos escritorios y sus sillas receptoras, las paredes están en buen estado, los vidrios de las ventanas están rotos. Un ambiente para dos capítulos.

- **Capítulo de Mecánicos Electricistas – Geólogos**



Se encontró un ambiente con dos escritorios, sillas, un módulo de electricidad, las paredes están en buen estado, los vidrios de las ventanas están muy separadas, permitiendo el ingreso del agua. Un ambiente para dos capítulos.

2.3. Tercer Piso

- **Auditorio**







Se encontró un ambiente donde por el techo pasa el agua de lluvia (goteras) y eso hace que se deteriore la infraestructura, se encontró una pizarra en mal estado, las cortinas que no funcionan correctamente y paredes sucias; En el cuarto de audio se encontró cables descubiertos generando riesgo eléctrico, sillas rotas, cajas y escritorios viejos. En la parte del techo, justamente por donde pasa el agua en mayor cantidad se detectó que faltaba completar el techo.

III. Coliseo Multiusos

- Patio – Ingreso a Coliseo



Se encontró en patio tribunas de madera deterioradas, arcos de fulbito de metal abandonados.

- **Plataforma**



Se encontró la plataforma en buen estado, acondicionado para realizar deportes de fútbol, vóley y básquet. Solo que en tiempo de lluvia pasa el agua por el techo, mojando la plataforma. El sistema de desagüe se encontró obstruido con arena, residuos de cerámica; Las paredes se encontraron manchadas.

- **Concha Acústica y cuarto de controles de audio.**






En cuanto a la concha acústica, en la parte posterior se encontró 2 escritorios viejos y con problemas de lluvia, paredes manchadas y en algunas paredes pintura deteriorada. En cuanto al cuarto de control de audio, se encontró mobiliario en desuso y en desorden.

- **Servicios higiénicos**




Los wáteres y urinarios se encontraron sin desaguar, la falta de ventilación genera una fuerte pestilencia, no se encontró dispensador de papel higiénico en los baños (uno para cada baño), ni tampoco dispensadores de jabón líquido.

- **Camerinos**



Se encontraron con una fuerte pestilencia, debido a que no cuentan con ventilación adecuada.

- **Almacén de coliseo**




Se encontró un ambiente totalmente desordenado y sucio.

- **Cuarto de deportes**



Se encontró un ambiente totalmente desordenado y sucio.

- **Techo**



Se encontró una serie de goteras al interior del coliseo, la calamina blanca ya está deteriorada

IV. Edificio de juegos recreativos

4.1. Primer Piso

- Gimnasio



Se encontró 5 máquinas de gimnasio en estado regular, en cuanto a la pared y pisos están en buenas condiciones.

4.2. Segundo piso

- Mesa de tenis y fulbito



Se encontró 2 mesa de tenis y 2 mesas de fulbito, en cuanto a la pared y pisos están en buenas condiciones.

4.3. Tercer Piso

- Billas y Billar



Se encontró 3 mesas de Billas, en cuanto a la pared y pisos están en buenas condiciones.

▪ **Azotea**



Se encontró 2 tanques de 2500 litros, al parecer sin mantenimiento desde su instalación, totalmente sucio en su interior, los filtros en mal estado. En la azotea se encontró arena suelta y cosas en desorden.

V. Jardines





Todos los jardines se encontraron descuidados, los maceteros con plantas secas y otros sin plantas, lleno de maleza, dando mal aspecto al colegio.

VI. Cerco perimétrico



Se encontró los muros perimétricos, en algunas zonas faltan completar su altura requerida, con vista a casas aledañas.

VII. Pasadizos



Se encontró algunos muebles y un televisor con conexión a televisión con cable en la sala de star de secretaria e informática respectivamente. En cuanto al pasadizo de ingreso a las oficinas administrativas se encontró descubierto, permitiendo que la lluvia ingrese y cause malestar a los usuarios. Paredes en mal estado por pintura deteriorada.

VIII. Fachada de edificios del CIP CDC.






Pintura del edificio, se encontró deteriorado en su totalidad, cables sueltos por el edificio, en el ingreso falta más alumbrado público. Y los jardines descuidados.

IX. Cerco perimétrico



Se encontró los muros perimétricos, en algunas zonas faltan completar su altura requerida.

X. Escaleras



Se encontró las escaleras totalmente descubiertas, cada vez que llueve es un riesgo para los usuarios.

XI. Terreno



Se encontró un terreno rústico de 4 hectáreas, ubicado en el sector Sulluscocha-Llacanora, colindante al relleno sanitario de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Es una fuente de contaminación.